



HOJA DE VIDA

Equipo: MC002	Fecha Inicio: 01/11/2011	Serie Equipo: A3W614060	Estado: Standby
Modelo: S70	Vida útil: 30,000	Serie Chasis: A3W614060	
Flota: FEL - Mini	SMU Acum.: 4,016	Serie Motor: 1503469	
Fabricante: Bobcat	% Uso: 13%	Serie GPS: N/A	
Fecha Fab.: 03/07/1905	Mina: La Jagua		
Accesorio: Balde capacidad 318Kg	Ubicación: Taller 226		



Frontal



Lateral 1




Trasera



Lateral 2




Serial Chasis



Serial Motor



GPS



CONFIGURACION

Cargadoras Bobcat, equipada con motor Kubota/D1105 (23,5Hp@1800RPM), sistema de tracción con motores hidráulico, capacidad de carga de 318Kg, peso operativo es 1,3 Ton, medidas generales; alto 1,8, ancho 0,9m, largo 2,5m.

ESTADO FISICO / MECANICO

Equipo Disponible.

Daño en válvula relay de sistema de freno.
Batería en mal estado.
Llanta P1 en mal estado.

ESTADO DE COMPONENTES

Componente	Vida útil	Uso Actual
CC MOTOR DIESEL 242D/Doce Mil	12,000	4,016
CC MUFFLER AS 242D/Doce Mil	12,000	4,016
CC MOTOR DEL FAN 242D/Doce Mil	12,000	4,016
CC CADENA Y SPROKET RH 242D MC003/Ocho M	8,000	4,016
CC CADENA Y SPROKET LH 242D MC003/Ocho M	8,000	4,016
CC CONTROL DE VALVULA IMPLEMENTO 242D/Die	18,000	4,016
CC BOMBA DE TRABAJO P/PAL 242D MC003/Doce	12,000	4,016
CC BOMBA RECIRCULACION HYD 242D MC003/Doc	12,000	4,016
CC. CILINDRO DE LEVANTE RH 242D/Doce Mil	12,000	4,016
CC. CILINDRO DE LEVANTE LH 242D/Doce Mil	12,000	4,016
CC. CILINDRO DE INCLINACION RH 242D/Doce	12,000	4,016
CC CIL DE INCLINACION LH 242D MC003/Doce	12,000	4,016
CC. BOMBA PRINCIPAL TRASLADO 242D/Doce Mi	12,000	4,016
CC.00 CC MOTOR TRASLACION DER MC003/Cuat	4,000	4,016
CC.00 CC MOTOR TRASLACION IZQ MC003/Cuat	4,000	4,016
	12,000	4,016

REPARACIONES MAYORES (Top 10)

Descripción	Fecha
FUGA DE ACEITE POR RUEDA TRASERA RH	19/07/2019
INSTALACION DE SISTEMA CAS (Collision Avoidance System).	27/03/2019
CAMBIAR SILLA Y CINTURON DE SEGURIDAD EN	19/07/2019
Corregir fuga // Fuga de aceite hyd por	20/07/2019
PM MINICARG BOBCAT S70 MC002	25/01/2019
CAMBIAR CILINDRO DE CABINA // SUBSTANDAR	04/01/2020
CAMBIAR CINTURON DEL OPERADOR // DESGASTADO-	04/01/2020