

HOJA DE VIDA

Equipo:	T415	Fecha de Inicio:	17/03/2018	Serie Equipo:	BNX00918	Estado:	Fuera de Servicio
Modelo:	D7R LGP	Vida útil:	30,000	Serie Chasis:	BNX00918		
Flota:	Dozer	SMU Acum.:	41,765	Serie Motor LH:	LSD00603		
Fabricante:	CAT	% Uso:	139%	Serie Motor RH:			
Fecha Fab.:	2,011	Mina:	Calenturitas	Serie GPS:	TRKR000000000162337		
Accesorios:	Dozer: Semi Universal: Sin Ripper						
		Ubicación:	Taller Patio Rojo				



Frontal



Lateral 1



Trasera




Lateral 2




Serie Chasis



Serie Motor LH



Serie Motor RH



Serie GPS

CONFIGURACION

Tracción de Orugas, Caterpillar, con motor diesel 3176C CAT con potencia de 179 kW (240 hp), Peso: 59758 Lb – Longitud de transporte: 4736 mm – Anchura transporte: 3371 mm – Altura de transporte: 3435 mm – Anchura orugas: 914 mm. Posee base de cabina ROPS de acuerdo a la ISO 3471-1994 y FOPs según ISO 3449-1992 Level II, contrapesa en su parte trasera, dozer semiuniversal estandar 4545 mm con cuchillas con ARM, un cilindros de inclinación de hoja. Configuración exclusiva para trabajar en terrenos blandos o húmedos. Las amplias zapatas de cadena, los largos bastidores de cadena y la amplia entrevia aumentan el área de contacto y reducen la presión del suelo para mejorar la estabilidad cuando se requiere flotación en condiciones pantanosas. Se debe utilizar solamente en ambientes que no contengan gases explosivos.

ESTADO FISICO / MECANICO

Difícil Recuperación.
Se encuentra en arriendo a favor de Prodeco, de conformidad con la aprobación que en su momento emitió la autoridad minera – Incluido en PTI 2020 de CAL.

Equipo Down.
Falla Motor Diesel.

ESTADO DE COMPONENTES

Componente	Vida útil	Uso Actual
1000.00.Z001_CC.00 MOTOR	13,000	9,720
1353.00.Z001_CC.00 RADIADOR	14,000	9,084
3030.00.Z001_CC.00 TRANSMISION	13,000	18,147
3101.00.Z001_CC.00 CONVERTIDOR DE TORQUE	13,000	9,720
4051.DER.Z001_CC.00 WHEEL Y MANDO FINAL	12,000	5,843
4151.DER.Z001_CC.00 BASTIDOR DE RODILLOS UC	10,000	5,843
4151.IZQ.Z001_CC.00 BASTIDOR DE RODILLOS UC	10,000	11,779
5084.00.Z001_CC.00 BOMBA DE IMPLEMENTOS	20,000	11,779
5102.DER.Z001_CC.00 CILINDRO DE LEVANTE (LIFT)	12,000	10,045
5102.IZQ.Z001_CC.00 CILINDRO DE LEVANTE (LIFT)	12,000	1,879
5104.00.Z001_CC.00 CILINDRO INCLINACION (TILT)	13,000	1,879
7206.00.Z001_CC.00 BARRA ECUALIZADORA	16,000	4,831

REPARACIONES MAYORES (Top 10)

Descripción	Fecha
1. ACCIDENTE (EVENTO)DAÑO GUARDA VENTILADORA Y RADIADOR DE MOTOR	28/10/2018
2. ALARMA ERROR INYECTOR #1 / EVALUAR	22/03/2022
3. PM3 BPC	19/11/2021
4. T415: Plan PMsT415 500HRS Tractor de Oruga D7R/2000	21/02/2020
5. T415: Plan PMs T415 Tractor de Oruga D7R/Dos Mil	15/10/2022
6. T415: Plan PMsT415 500HRS Tractor de Oruga D7R/1000	30/01/2019
7. T415: EVALUAR ALARMA DE ALTA TEMPERTATURA	21/05/2019
8. Plan PM2 OCTUBRE T415 500HRS Tractor de Oruga D7R/1000	09/02/2022
9. T415: Plan PMsT415 500HRS Tractor de Oruga D7R/1500	31/10/2019
10. EVALUAR MULTIPLES ALARMAS	28/07/2019