

HOJA DE VIDA

Equipo:	UP396	Fecha de Inicio:	17/08/2008	Serie Equipo:	1M68M12	Estado:	Fuera de Servicio
Modelo:	SKF	Vida útil:	60,000	Serie Chasis:	1M68M12		
Flota:	Drilling	SMU Acum.:	37,093	Serie Motor LH:	JRE01185		
Fabricante:	TEREX	% Uso:	62%	Serie Motor RH:			
Fecha Fab.:	2,008	Mina:	Calenturitas	Serie GPS:	N/A		
Accesorios:	Mástil: 11.2 mts.	Ubicación:	Casa Azul				



Frontal



Lateral 1



Trasera



Lateral 2




Chasis


Serie Chasis



Serie Motor LH



Serie Motor RH



Serie GPS

CONFIGURACION

Perforador de orugas, SKF, Bucyrus, con motor diesel C15 cat (354KW), - Longitud de transporte: 12427 mm - Anchura transporte: 6215mm - Altura con mástil arriba: 15877mm - Posee compresor suillair de 1050 CFM - 125 PSI, una mástil o torre de perforación de 11 metros, carrusel para 3 tubos de 6,5 pulgadas, sistema de inyección de agua con tanque de 295 gls, cabina FOPs de acuerdo a la ISO3449. Se debe utilizar solamente en ambientes que no contengan gases explosivos.

ESTADO FISICO / MECANICO

Difícil Recuperación.

Equipo Down.

Parcialmente desarmado.

ESTADO DE COMPONENTES

Componente	Vida útil	Uso Actual
1000.00.ZO01_CC.00 MOTOR	12,000	2,668
1353.00.ZO01_CC.00 RADIADOR	30,000	5,600
3108.00.ZO01_CC.00 MANDO DE BOMBAS(PTO)	12,000	6,197
4051.DER.ZO01_CC.00 WHEEL Y MANDO FINAL	7,500	3,113
4051.IZQ.ZO01_CC.00 WHEEL Y MANDO FINAL	7,500	3,431
4351.DER.ZO01_CC.00 MOTOR DE TRASLADO	15,000	1,904
4351.IZQ.ZO01_CC.00 MOTOR DE TRASLADO	15,000	1,985
7206.00.ZO01_CC.00 BARRA ECUALIZADORA	15,000	28,000
79NU.DER.ZO01_CC.00 CILINDRO DE LEVANTE DE TORRE	15,000	170
79NU.IZQ.ZO01_CC.00 CILINDRO DE LEVANTE DE TORRE	15,000	170
79NZ.00.ZO01_CC.00 CILINDRO DE PULL DOWN	15,000	2,714
79P3.00.CC.00 ROTARY HEAD GEARBOX	15,000	3,548
9T50.00.ZO01_CC.00 COMPRESOR	15,000	5,600
9T74.00.ZO01_CC.00 MOTOR ROTARIA	12,000	3,548
9T93.00.ZO01_CC.00 BOMBA PRINCIPAL TRASLACION Y ROTA	12,000	1,985
9T94.00.ZO01_CC.00 BOMBA TRASLADO	12,000	7,631
9T95.00.ZO01_CC.00 BOMBA AUXILIAR Y PULLDOWN	12,000	4,034
9T99.FRONDER.ZO01_CC.00 CILINDRO NIVELACION	12,000	0
9T99.FRONIZQ.ZO01_CC.00 CILINDRO NIVELACION	12,000	5,743
9T99.TRASDER.ZO01_CC.00 CILINDRO NIVELACION	12,000	319
9T99.TRASIZQ.ZO01_CC.00 CILINDRO NIVELACION	12,000	4,619

REPARACIONES MAYORES (Top 10)

Descripción	Fecha
1. ORUGA RH DESCARRILLADA + Plan PM2 UP396 PERFORADOR SKF	17/11/2018
2. BAJO VOLTAJE DE BATERIA, LLAVE HOB0 NO FUNCIONA//PM1 + CAMBIO DE ACEITES POR	25/02/2019
3. NO DA TRASLACION (EVALUACION MOTORES DE TRASLADO)	24/11/2018
4. PM2 + BACKLOGS REPARACION DE GRIETAS CRITICAS	15/01/2019
5. ALISTAMIENTO DEL EQUIPO	08/05/2019
6. ORUGA RH DESTENSIONADA / LINEA DE GRASA DE LA ROTARIA SUELTA / FUGA POR	15/06/2019
7. NO BAJA MASTIL / REVENTO CABEZAL CILINDRO LEVANTE TORRE LH / CD	29/05/2019
8. FUGA POR MANGUERA DE ROTARIA, MANGUERA DE BOMBA, LLAVE MORDAZA ANCHA	15/03/2019
9. FUGA POR MANGUERA DE ROTARIA /REPARACION GUARDA SEGURIDAD DE TUBOS / N9	12/02/2019
10. ZAPATA DE CILINDRO LADO LH DE CABINA SUELTA	05/11/2018