

HOJA DE VIDA

Equipo:	T413	Fecha de Inicio:	14/08/2017	Serie Equipo:	BNX00916	Estado:	Fuera de Servicio
Modelo:	D7R LGP	Vida útil:	30,000	Serie Chasis:	BNX00916		
Flota:	Dozer	SMU Acum.:	43,799	Serie Motor LH:	LS000851		
Fabricante:	CAT	% Uso:	146%	Serie Motor RH:			
Fecha Fab.:	2,011	Mina:	Calenturitas	Serie GPS:	TRKR000000000162350		
Accesorios:	Dozer: Semi Universal: Sin Ripper		Ubicación:	Taller Patio Rojo			



Frontal



Lateral 1



Trasera




Lateral 2



Serie Chasis



Serie Motor LH



Serie Motor RH



Serie GPS

CONFIGURACION

Tracción de Orugas, Caterpillar, con motor diesel 3176C CAT con potencia de 179 kW (240 hp), Peso: 59758 Lb – Longitud de transporte: 4736 mm – Anchura transporte: 3371 mm – Altura de transporte: 3435 mm – Anchura orugas: 914 mm. Posee base de cabina ROPS de acuerdo a la ISO 3471-1994 y FOPs según ISO 3449-1992 Level II, contrapesa en su parte trasera, dozer semiuniversal estandar 4545 mm con cuchillas con ARM, un cilindros de inclinación de hoja. Configuración exclusiva para trabajar en terrenos blandos o húmedos. Las amplias zapatas de cadena, los largos bastidores de cadena y la amplia entrevia aumentan el área de contacto y reducen la presión del suelo para mejorar la estabilidad cuando se requiere flotación en condiciones pantanosas. Se debe utilizar solamente en ambientes que no contengan gases explosivos.

ESTADO FISICO / MECANICO

Difícil Recuperación.
Se encuentra en arriendo a favor de Prodeco, de conformidad con la aprobación que en su momento emitió la autoridad minera – Includo en PTI 2020 de CAL.

Equipo Down.
Falla Motor Diesel.
Falta cilindro levante dozer rh.
Cabinas desarmada internamente.

ESTADO DE COMPONENTES

Componente	Vida útil	Uso Actual
1000.00.Z001_CC.00 MOTOR	13,000	6,278
1353.00.Z001_CC.00 RADIADOR	14,000	6,945
3030.00.Z001_CC.00 TRANSMISION	13,000	13,861
3101.00.Z001_CC.00 CONVERTIDOR DE TORQUE	13,000	13,861
4051.DER.Z001_CC.00 WHEEL Y MANDO FINAL	12,000	2,468
4151.DER.Z001_CC.00 BASTIDOR DE RODILLOS UC	10,000	2,468
4151.IZQ.Z001_CC.00 BASTIDOR DE RODILLOS UC	10,000	6,945
5084.00.Z001_CC.00 BOMBA DE IMPLEMENTOS	20,000	6,945
5102.DER.Z001_CC.00 CILINDRO DE LEVANTE (LIFT)	12,000	9,199
5102.IZQ.Z001_CC.00 CILINDRO DE LEVANTE (LIFT)	12,000	2,091
5104.00.Z001_CC.00 CILINDRO INCLINACION (TILT)	13,000	2,468
7206.00.Z001_CC.00 BARRA ECUALIZADORA	16,000	2,468

REPARACIONES MAYORES (Top 10)

Descripción	Fecha
1. FUERTE RUIDO EN EL MOTOR Y SE NEURTRALIZO / RUIDO EN CABINA/PM2	28/03/2019
2. PCR + Plan PMsT413 500HRS Tractor de Oruga D7R/2000	09/01/2019
3. BPC, EVENTO: MOTOR DIESEL FRENADO // INSPECCION SISTEMA CONTRA INCENDIO	08/07/2022
4. Plan PMsT413 500HRS Tractor de Oruga D7R/2000	21/01/2020
5. FUGA DE ACEITE MOTOR/EVALUAR PASO DE HIDRÁULICO AL ACEITE MOTOR	19/03/2019
6. Plan PM2 OCTUBRE T413 500HRS Tractor de Oruga D7R/1000	09/03/2019
7. T413: Plan PMsT413 500HRS Tractor de Oruga D7R/1500	13/10/2019
8. Plan PMsT413 500HRS Tractor de Oruga D7R/500	27/11/2019
9. T413: ST, CAMBIAR RUEDA GUIA EN MAL ESTADO.	08/03/2020
10. EQUIPO SIN RADIO / EQUIPO NO DA ENCENDIDO	22/04/2022