

HOJA DE VIDA

Equipo:	T415	Fecha de Inicio:	17/03/2018	Serie Equipo:	BNX00918	Estado:	Fuera de Servicio
Modelo:	D7R LGP	Vida útil:	30,000	Serie Chasis:	BNX00918		
Flota:	Dozer	SMU Acum.:	41,765	Serie Motor LH:	LSD00603		
Fabricante:	CAT	% Uso:	139%	Serie Motor RH:			
Fecha Fab.:	2,011	Mina:	Calenturitas	Serie GPS:	TRKR0000000000162337		
Accesorios:	Dozer: Semi Universal: Sin Ripper						
		Ubicación:	Taller Patio Rojo				



Frontal



Lateral 1



Trasera




Lateral 2




Serie Chasis



Serie Motor LH



Serie Motor RH



Serie GPS

CONFIGURACION

Tracción de Orugas, Caterpillar, con motor diesel 3176C CAT con potencia de 179 kW (240 hp), Peso: 59758 Lb – Longitud de transporte: 4736 mm – Anchura transporte: 3371 mm – Altura de transporte: 3435 mm – Anchura orugas: 914 mm. Posee base de cabina ROPS de acuerdo a la ISO 3471-1994 y FOPs según ISO 3449-1992 Level II, contrapesa en su parte trasera, dozer semiuniversal estandar 4545 mm con cuchillas con ARM, un cilindro de inclinación de hoja. Configuración exclusiva para trabajar en terrenos blandos o húmedos. Las amplias zapatas de cadena, los largos bastidores de cadena y la amplia entrevia aumentan el área de contacto y reducen la presión del suelo para mejorar la estabilidad cuando se requiere flotación en condiciones pantanosas. Se debe utilizar solamente en ambientes que no contengan gases explosivos.

ESTADO FISICO / MECANICO

Difícil Recuperación.
Se encuentra en arriendo a favor de Prodeco, de conformidad con la aprobación que en su momento emitió la autoridad minera – Incluido en PTI 2020 de CAL.

Equipo Down.
Falla Motor Diesel.
Falta de tres lamparas frontales.
Falta tanque de sistema supresor de incendio.

ESTADO DE COMPONENTES

Componente	Vida útil	Uso Actual
1000.00.Z001_CC.00 MOTOR	13,000	9,720
1353.00.Z001_CC.00 RADIADOR	14,000	9,084
3030.00.Z001_CC.00 TRANSMISION	13,000	18,147
3101.00.Z001_CC.00 CONVERTIDOR DE TORQUE	13,000	9,720
4051.DER.Z001_CC.00 WHEEL Y MANDO FINAL	12,000	5,843
4151.DER.Z001_CC.00 BASTIDOR DE RODILLOS UC	10,000	5,843
4151.IZQ.Z001_CC.00 BASTIDOR DE RODILLOS UC	10,000	11,779
5084.00.Z001_CC.00 BOMBA DE IMPLEMENTOS	20,000	11,779
5102.DER.Z001_CC.00 CILINDRO DE LEVANTE (LIFT)	12,000	10,045
5102.IZQ.Z001_CC.00 CILINDRO DE LEVANTE (LIFT)	12,000	1,879
5104.00.Z001_CC.00 CILINDRO INCLINACION (TILT)	13,000	1,879
7206.00.Z001_CC.00 BARRA ECUALIZADORA	16,000	4,831

REPARACIONES MAYORES (Top 10)

Descripción	Fecha
1. ACCIDENTE (EVENTO)DAÑO GUARDA VENTILADORA Y RADIADOR DE MOTOR	28/10/2018
2. ALARMA ERROR INYECTOR #1 / EVALUAR	22/03/2022
3. PM3 BPC	19/11/2021
4. T415: Plan PMsT415 500HRS Tractor de Oruga D7R/2000	21/02/2020
5. T415: Plan PMs T415 Tractor de Oruga D7R/Dos Mil	15/10/2022
6. T415: Plan PMsT415 500HRS Tractor de Oruga D7R/1000	30/01/2019
7. T415: EVALUAR ALARMA DE ALTA TEMPERTATURA	21/05/2019
8. Plan PM2 OCTUBRE T415 500HRS Tractor de Oruga D7R/1000	09/02/2022
9. T415: Plan PMsT415 500HRS Tractor de Oruga D7R/1500	31/10/2019
10. EVALUAR MULTIPLES ALARMAS	28/07/2019